

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改昭通公开情况一览表（第十三批）

(2021年4月26日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104180069	近三年来，昭通市昭阳区永丰镇绿荫村存在毁林建坟现象（具体位于昭通市强制隔离戒毒所背后一座山上），至今已建有上千座坟墓（包括“活人墓”），云南松毁坏严重。	昭阳区	生态	投诉人反映地点小地名为千秋田和大棵松林，该区域主要植被为云南松和华山松，面积约1200亩，有墓330余座，其中“活人墓”18座，近三年未发现新建坟墓；现场调查核实，未发现毁林建坟和毁坏松林的情况。	部分属实	18座“活人墓”已全部拆除清理完毕。	已办结	无
2	D2YN202104180068	中铁十七局在昭通市镇雄县坪上镇河坝村修建昭泸高速时，将弃土堆放至三岔河（大湾子组段）下游台子田组河边且未采取围挡措施，并将隧道洞渣直接倒入三岔河中，导致下游河床升高，冲毁小河边组、大河边组、岩头上组共约30亩土地。	镇雄县	土壤	中铁十七局修建昭泸高速时在坪上镇河坝村设弃土场，建有约长380米、高4米的挡墙，施工过程中存在弃土不规范。2020年6月29日镇雄特大暴雨引发山洪，将弃土冲刷至下游，造成河床水位上升，弃土场挡墙被掩埋，部分土地被冲毁。	基本属实	1.责令中铁十七局制定整改方案，开展河道清淤，采取应急预防措施。 2.已对中铁十七局环境违法行为进行立案查处。	阶段性办结	无
3	D2YN202104180057	昭通市威信县扎西镇墨黑村梅岭采石场涉嫌“未验先投”问题，未配套建设废水处理和除尘设备，废水直排赤水河上游的扎西河，扬尘严重扰民。	威信	水、大气、生态	1.扎西镇墨黑村的威信搏通商贸有限公司梅岭采石场，于2020年2月完成竣工环保自主验收、6月正式投入生产。2.采石场建有1个废水收集池、1个化粪池、2个洗沙沉淀池。破碎工序生产废水进入废水收集池，沉淀后回用于场地降尘；洗沙废水进入沉淀池，沉淀后循环使用；生活污水进入化粪池处理后还田。现场检查无废水外排。3.采石场破碎站附近有一条山洪沟，为采石场外地表径流汇集排泄沟道。4.采石场配套建有粉尘污染防治设施，现场检查发现，部分砂石料露天堆放且未采取覆盖措施，有一定的扬尘产生。	部分属实	已用油布覆盖露天堆放的砂石料，抑制扬尘产生。	阶段性办结	无
4	X2YN202104180020	昭通市彝良县西郊角奎镇某某私改民房建设屠宰场（位于不一样食品有限公司对面），产生的噪声、污水、恶臭严重影响周边居民生活。	彝良县	水，大气，噪音	1.举报件反映屠宰场实为彝良县湘远生猪定点屠宰场，该屠宰场1999年建设，2000年取得行政许可，同年投产。 2.该屠宰场采取电晕式屠宰，噪音较小，污水经化粪池处理后通过污水管网进入县城污水处理厂处理，无组织排放的恶臭气体对周围居民造成影响。	部分属实	1.督促屠宰场做好场地清洗、消毒和除臭工作，保持屠宰场环境卫生清洁。 2.2021年内对该屠宰场实施迁建或关闭。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	D2YN202104180044	云投粤电投资有限公司煤电项目位于昭通市威信县麟凤镇麟凤社区上坝村小组，该项目从2005年建厂开始不断填高地基，并修建约6米高围墙，导致与该项目围墙仅1米距离的上坝村小组地势相对较低，阴暗潮湿；该村背靠大山，泄洪渠被该项目围墙堵塞，山洪爆发时易引发自然灾害；该项目产生大量扬尘，导致方圆6公里内土地无法种植。	威信	土壤，其它污染	1. 该公司于2007年修建主工业广场，按照规划设计，在原有地面提高约3.5米修建了挡墙，该挡墙未对周边居民生活产生明显影响。2. 该公司在挡墙和上坝通组公路之间建有约1米宽、平均深度1.5米的标准化泄洪渠，渠内有淤泥和杂草，对丰水期泄洪存在一定影响。3. 该公司事故应急堆场积存4吨左右的煤泥，是应急堆场废水收集池的底泥，湿度较大，不会产生粉尘污染；运煤主干线路面未及时清扫降尘，对周边环境存在一定影响。	部分属实	1. 已对泄洪渠进行疏浚，完成渠内淤泥、杂草和其他生活垃圾的清理，增加泄洪容量，消除泄洪隐患；2. 定期对运煤主干线路面的保洁和使用洒水车清扫路面，对事故应急堆场积存的煤泥及时清运，不能清运的采取覆盖措施，防止煤泥晒干后产生粉尘污染环境。	已办结	无
6	D2YN202104180076	中铁八局铁路工地（位于昭通市威信县田坝村青岗脚附近）渣土车出场前未清洗车身，加之轮胎带泥上路，导致田坝村公路高铁站至桂香沟段泥泞不堪，影响群众出行。	威信	其他污染	信访举报的地点实为中铁八局负责施工叙毕铁路威信段斑竹林隧道建设工程，弃渣运输车辆出场前未清洗车身，轮胎带泥直接经过田坝社区桂香沟路段，加之近期受降雨影响，该路段泥泞难行。	属实	施工单位已安排专人，在运渣车出场前清洗车辆轮胎，聘请3名保洁人员清洁路面，并租用一辆洒水车清洗路面，路面环境得到有效改善。	已办结	无
7	D2YN202104180007	自2018年以来，中铁八局在昭通市镇雄县大湾镇雨萨村金竹林社修建铁路隧道时，将弃渣弃土倾倒至两合岩的河中，导致下游河道河床增高，村庄道路和农田被冲毁，威胁村民生命。	镇雄县	水	1. 中铁八局修建叙毕铁路三标段王寨隧道时设置三个弃土点，2018年6月开始弃土，三个弃土点均出现弃土侵占河道的情况。 2. 2020年6月29日镇雄特大暴雨引发山洪将上游泥沙冲刷至下游，导致部分村庄道路、沿河土地损毁，造成河道水位上升，对下游沿河群众生命安全产生一定威胁。	基本属实	1. 责令中铁八局立即停止倾倒弃渣弃土行为，开展河道清淤，制定整治方案，采取安全应急预防措施。 2. 已对中铁八局生态环境违法行为进行立案查处。	阶段性办结	无