

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改昭通公开情况一览表（第十七批）

（ 2021年4月30日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2YN202104220066	昭通市彝良县龙街乡内武村委会用扶贫资金占用大河边组河道、农田修建鱼塘，占地约40亩，弃土直排河内，导致河流改道淹没岸边农田。	彝良县	土壤，水	1.龙街乡内武村修建鱼塘属彝良县发改局实施的设施农业类以工代赈项目，于2021年4月竣工，未使用扶贫资金。2.鱼塘占地6.0259亩，为河道管理范围部分旱地和河滩地，未占用河道、基本农田。3.该鱼塘弃土临时堆放于河道，汛期将对鱼塘对岸耕地安全造成一定影响。	部分属实	1.已责成彝良县人民政府清理河道内堆放弃土。2.压实河长制，加强河道管理	阶段性办结	无
2	D2YN202104220064	近两三年来，昭通市彝良县龙街乡内武村委会内武村近直接倾倒生活垃圾至“大田坝”小河，雨季垃圾被水冲走污染下游。	彝良县	土壤，水	内武村大田坝小河大田坝组距河道约100米处荒地上堆放有100多公斤生活垃圾，无垃圾渗滤液渗出。对生活垃圾堆放点上下游水质取样分析，检测指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准	部分属实	1.已清理大田坝小河旁荒地生活垃圾。2.已配备垃圾收运设施，设置专职卫生保洁人员。全村生活垃圾实现统一收运、集中处置。	阶段性办结	无
3	D2YN202104220062	昭通市镇雄县果珠乡乡政府门口的两条河流水体黑臭，漂浮死猪。	镇雄县	水	1.经现场调查核实，镇无污水终端处理设施，果珠乡乡政府门口有2条自然沟渠，沟渠沿线部分住户生活污水通过户用化粪池处理后排入沟渠，部分住户生活污水未经处理直排沟渠，沟渠水体呈黑色，未发现有死猪漂浮现象。2.已于4月23日对果珠乡集镇区域的3个地表水断面进行采样分析，检测结果显示：污水汇入口上游400米断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；下游200米断面水质超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。	部分属实	1.全面清理集镇排污沟渠。2.加快推进赤水河流域乡镇生活污水处理设施建设。	阶段性办结	无
4	X2YN202104220036	昭通市威信县罗布镇城镇污水和垃圾直接排放倾倒南广河，城镇污水处理厂建设停滞不前。	威信县	水	1.沿河有居民142户，其中15户自建三格化粪池进行处理，尾水溢出进入河道，剩余127户农户污水排入集镇的6个化粪池，但污水处理厂尚未投用，污水溢出进入河道。2.罗布集镇配有垃圾车每天定时清运生活垃圾，但存在个别临河住户在住房旁堆放垃圾现象。3.罗布镇城镇生活污水处理厂建设项目于2020年8月25日开工建设，目前已完成主管网3.5公里建设及污水处理池浇筑，已完成总工程量的80%。	部分属实	1.制定整改方案，对未建设配套污水管网的15户居民进行管网改造，联通集镇污水处理厂。2.以爱国卫生专项行动为契机，教育引导群众增强环境卫生意识，开展环境卫生大扫除，杜绝沿河垃圾随意堆放、倾倒行为。3.确保今年7月底前建成罗布镇城镇生活污水处理厂。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X2YN202104220027	昭通市威信县扎西镇观音社区居民杨某在该社区私泥湾开办采石场，破坏灌木林40余亩，改变60余亩耕地性质。近年来，该采石场范围内陆续建设的混凝土搅拌站和混凝土砖厂直排废水。	威信县	生态、水	1.举报反映采石场属威信茂源建筑材料有限责任公司，涉嫌非法占用林地面积为93.01亩，相关部门责令其停产整改，并已对业主采取强制措施，案件正在办理中。2.该采石场矿区范围占用耕地1427.50平方米，已严格按照《土地复垦条例》编制了土地复垦方案，按时足额缴纳土地复垦保证金，无违法占地。3.该采石场内新建一条年产5万立方米混凝土砌砖生产线，2021年1月取得环评审批，现已建成，还未完成竣工环保验收，该采石场内雨污分流系统不完善，存在部分初期雨直接进入雨水排水沟渠。4.该采石场内无混凝土搅拌站，相邻建有1个混凝土搅拌站，属威信县隆盛达工程建筑材料有限公司，该公司搅拌站建有1个四级沉淀池，搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后回用，未发现生产废水直排。	部分属实	1.相关部门责令采石场进行停产整改，完善林地使用手续，制定整改方案。2.对相关人员依法依规采取强制措施，案件正在办理中。3.责令公司完善采石场及混凝土砌砖生产线雨污分流系统。	阶段性办结	无
6	D2YN202104220024	昭通市昭阳区永丰镇绿荫垃圾热解厂因建筑质量和工艺问题，仅运行数月即停产，造成昭阳区部分生活垃圾未能及时处理；昭阳区青岗岭乡白沙村二里寨在长江上游生态防护林内“卖地建坟”，破坏生态环境。	昭阳区	土壤,生态	1.永丰镇绿荫垃圾热解厂于2018年4月建成投用，至2020年3月停运。经现场调查及查阅相关资料，垃圾热解厂不存在建筑质量和工艺问题。2.昭阳区将永丰镇生活垃圾运至永丰镇海边村垃圾焚烧处理场进行处置，永丰镇绿荫垃圾热解厂作为应急处理备用设施。3.经核实，白沙村二里寨长江上游生态防护林内共有坟墓183座，其中“活人墓”5座，历史遗留的坟墓178座，未发现近期新建坟墓；未发现“卖地建坟”、破坏生态环境情况。	部分属实	5座“活人墓”已全部拆除清理完毕。	已办结	无
	D2YN202104220016	昭通火车站背后的北闸镇和太平镇山上的5家采石场严重破坏生态环境。	昭阳区	生态	经核实，信访举报反映的5家采石场分别为昭通市昭阳区石鑫建材有限公司、昭通李龙云砂石料有限公司、昭通市昭阳区晟永矿业有限公司、昭通云一建材有限公司为新组建公司、昭通东顺矿业有限公司，开采过程中均有破坏生态环境行为，被相关部门行政处罚。	属实	1.已对破坏生态环境的问题予以处罚；2.对存在擅自使用林地的违法行为立案调查，目前处于调查阶段。	阶段性办结	无
8	D2YN202104220005	昭通市佳净洗涤品有限公司（位于昭通市昭阳区苏家院镇双河村2组）每晚6时后将洗涤废水排入农用灌溉水渠，泡沫长达30米，影响农作物生长；每日非法取用地下水约500方用于洗涤；烧燃煤锅炉，烟尘扰民。	昭阳区	水,土壤	1.该公司洗涤废水经配套污水处理设施处理后，部分通用于厂区内绿化及苗木浇灌，部分外排农用灌渠。公司废水为间歇式排放，现场检查，未见废水排放，公司旁的农灌渠内有灌溉用水，未见水面漂浮泡沫，沟渠底部有大量苔藓，距公司约50米下游灌渠内，有生活垃圾、禽类尸体。对公司废水排放口水质取样分析，检测指标达标；2.该公司每次抽取地下水30—40立方米作为生产用水，每3至4天取用一次，未办理地下水取水许可手续。3.公司共4台锅炉，1台3t/h燃油锅炉和3台1t/h生物质燃料锅炉，交替使用。对锅炉进行烟气检测，烟气达标排放。	部分属实	责令立即停止取用地下水，已对该公司擅自取用地下水进行立案调查。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	D2YN202104220004	1.昭通市昭阳区太平街道办事处石渣河社区14组附近的煤炭交易市场在基本农田上开设洗煤厂，该厂停产整改后，未清理设施设备和开展土地恢复。2.昭通煤炭散装货场本轮督察期间采取了防尘网覆盖、洒水、冲洗地面及设立限速标志措施，但相应扬尘污染防治措施未持续落实，扬尘问题未得到根治。3.太平街道办事处平安社区桥洞至明达中学门口路段及左边岔道路面未作硬化，货车运输导致扬尘扰民。	昭阳区	土壤,大气	1.自2008年起，洗煤厂部分业主逐步退出市场，目前，所有洗煤厂停产，但尚未清理、恢复场地。 2.投诉人所反映的煤炭散装货场为昭通重铁物流战略洗车点，占地约60亩，目前为昭通市骏欣搬运装卸有限公司承包，煤炭装卸，承接成都铁路局宜宾段煤炭的装卸，现场核实场地内自有2台挖机、3台装卸机，均不外出作业。调用其他企业装载、运煤车辆出场均进行清洗。场地露天堆放煤炭约1800吨，使用防尘网遮盖。 3.太平街道办事处平安社区桥洞至明达中学门口及左边岔道路面未硬化，火车站煤炭交易市场停止营业后，该道路已停用，下一步将对其实施土地复垦。	部分属实	1.正在编制该洗煤厂地块土地恢复规划设计报告。2.已采取扬尘管理措施。正筹划建设密封堆棚堆放煤炭。	阶段性办结	无